

車輜チェックシート		記入日	2025年10月8日		記入者	林田	
管理番号	18138	型式	TRG-NKR85AR		年式	平成27年	
		車台番号	NKR85-7045604		E/G	4JJ1	
形状	※詳細を記入すること 2 t 5 段クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン	
走行距離	172,269km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 J J 1		ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー	有 無				

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク200L 床高F89cm R100cm ネズミ穴5対
メーカー	TADANO	
型式	311-141-10311	
年式		
内寸	長さ 370cm 幅 180cm 高さ 38cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■クレーン付仕様			
	ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.9) t			
ブーム段数 (5) 段			
ブーム最大値上高 (13) m			

特記事項
ステレオ Strada (CN-E200D) アイドリングストップ ドライブレコーダー (ユビテル)

不具合箇所	大	中	小	
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			