

車輛チェックシート		記入日	2025年11月5日	記入者	林田
管理番号	18146	型式	2RG-NKR88AT	年式	令和7年
		車台番号	NKR88-7040321	E/G	4JZ1
形状	※詳細を記入すること 3 t ダンプ		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	497km	タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	4 J Z 1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	極東開発工業	燃料タンク	70L
型式	DD02-31	タイヤ	205/75R16
年式		カギ	2個
		手動コブレーン	
内寸	長さ 305cm 幅 158cm 高さ 37cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			


■ダンプ仕様

リアダンプ サイドダンプ 3転ダンプ 深ダンプ Lゲートダンプ その他 ()

ノーマル 船底 3方開 支柱無 その他 ()

特記事項・不具合箇所

車間センサー
デジタルインナーミラー



エアサス

前 後 前後 なし

装備

PS	PW	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
ABS	SRS	ステレオ
E T C		

不具合箇所

	大	中	小
--	---	---	---

エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
電装	AC不良			
	AC効き悪い			

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G