	車輛チェックシート			記入日	2025	年11月5	<u> </u>		 入者	,	林田		
半輪ナエテクシート		,											
管理番号	18179	18179		型式		TKG-XZU605M			<b>F式</b>		成30		
	V=¥6m + = 13 + 7 - 1.			三台番号	XZU605-00221		141		E/G		N04C		
形状	※詳細を記入すること 2 t 平ボデー					馬床		ション		冷房			
772 01					全低床			MT AT	(5)	A C	ツ	イン	
走行距離	67,451km	夕 夕	コグラフ	7 ()			ブレ	<b>ーキ方式</b> ェアー式	油圧式		その他	Ь	
E/G 9-			ーボ	有	無	補助	カブレーキ						
フル型式	N 0 4 C			ノタークーラー 有 無			排気ブレーキ 電磁式リターダー			流体式	流体式リターダー		
	'	I					エア	7サス					
	-	フロントバンバー					Ē	前 後	前後		なし		
						Ī	装備	Ħ					
								PS	PW	ハイ	ルー	7	
		フロントグリル						電格ミラー ABS	速度抑制		フラ- テレオ		
	T		$\Box$		FF			ETC	3 1 3	^.	1 1/3		
	短が ない	フロシト 右二	元記		FF	Ī	不具	<b>自</b> 合箇所			大「	中力	
		7(45)	パネル	(	7	Ī		エンジン不調	]		$\exists$	T	
`	左ドア			右ドア	FR		エジンミシン	異音			T	T	
		フロントガラス	<b>&gt;/</b> □					白煙			T		
			~/(	(				黒煙			T		
Ì	左アオリ外	ルーフ	右	アオリ外				オイル漏れ			T	T	
						Ī		特記事項・不	具合箇所			T	
		======	_ -					異音					
	左RF外 左RF内	プロテクター	<i>ŧ</i>	RF内 右	RF外			入りづらい					
	7 7   +7				7			抜けやすい					
		オリ内 右アオ	NW (					オイル漏れ					
7	左RR外 左RR内		<i>ŧ</i>	RR内 右F	R外		内装	シートしみ					
		床						シート焦げ			$\perp$		
								シート切れ・	破れ				
		リアアオリ	-		ı			天張焦げ			$\perp$	$\perp$	
								天張切れ・破	in		_	$\perp$	
リアバンバー								天張汚れ				_	
								ドア内張破れ			_	$\perp$	
ZN71 (9) ZN72								ドア内張焦け	-		_	$\perp$	
							室内汚れ			$\dashv$	$\perp$		
7 11	傷	補修跡 錆 腐	塗要	替済 替	要 ガラス	[塩]		ダッシュ板穴	・金み		$\dashv$	+	
記号 スリ傷	U B	W S C		替済 替要 Z X		197		看板有			$\dashv$	+	
	1 - 1 - 1	1 1 1	<u> </u>				外装	小傷多い			+	+	
							仕上げ跡			+	+		
							タッチP跡 ボーニリー75	1 / 1 Ante		_	+		
						<b></b> +	バッテリー廻	!り錆		+	+		
							电装	AC不良			+	+	
								AC効き悪い	1				

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー		燃料タンク80L タイヤ 195/75R15
型式		947 1337 131(13
年式		
内寸	長さ 310cm	
	幅 159cm	
	高さ 38cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様		
平ボデー	アルミブロック	その他 ()

特記事項・不具合箇所

ステレオ KENWOODナビ ドライブレコーダー アイドリングストップ