

| 車輦チェックシート   |                       | 記入日       | 2025年11月5日    | 記入者                                | 林田                    |
|-------------|-----------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| 管理番号        | 18173                 | 型式        | 2KG-FK72FZ    | 年式                                 | 令和6年                  |
|             |                       | 車台番号      | FK72FZ-615380 | E/G                                | 6M60                  |
| 形状          | ※詳細を記入すること<br>8 t ダンプ |           |               | ミッション<br>MT AT (6)                 | 冷房<br>AC ツイン          |
| 走行距離        | 747km                 | タコグラフ ( ) |               |                                    | ブレーキ方式<br>エア式 油圧式 その他 |
| E/G<br>フル型式 | 6 M 6 0               | ターボ       | 有 無           | 補助ブレーキ<br>排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー |                       |
|             |                       | インタークーラー  | 有 無           |                                    |                       |

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左ドア

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

スベア 1

右FF

右FR

右ドア

右アオリ外

右RF外

右RF内

右RR外

右RR内

スベア 2

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内

右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

9

9

9

9

9

9

9

9

10

|    |     |    |     |     |   |   |    |    |    |      |
|----|-----|----|-----|-----|---|---|----|----|----|------|
| 記号 | スリ傷 | 凸凹 | 凸凹傷 | 補修跡 | 錆 | 腐 | 塗要 | 替済 | 替要 | ガラス傷 |
|    | A   | U  | B   | W   | S | C | P  | Z  | X  | G    |

エアサス  
前 後 前後 なし

装備  
PS PW ハイルーフ  
電格ミラー 速度抑制 PWマフラー  
ABS SRS ステレオ  
ETC

不具合箇所

|       |            |  |  |  |
|-------|------------|--|--|--|
| エンジン  | エンジン不調     |  |  |  |
|       | 異音         |  |  |  |
|       | 白煙         |  |  |  |
|       | 黒煙         |  |  |  |
|       | オイル漏れ      |  |  |  |
| ミッション | 特記事項・不具合箇所 |  |  |  |
|       | 異音         |  |  |  |
|       | 入りづらい      |  |  |  |
|       | 抜けやすい      |  |  |  |
|       | オイル漏れ      |  |  |  |
| 内装    | シートしみ      |  |  |  |
|       | シート焦げ      |  |  |  |
|       | シート切れ・破れ   |  |  |  |
|       | 天張焦げ       |  |  |  |
|       | 天張切れ・破れ    |  |  |  |
|       | 天張汚れ       |  |  |  |
|       | ドア内張破れ     |  |  |  |
|       | ドア内張焦げ     |  |  |  |
|       | 室内汚れ       |  |  |  |
|       | ダッシュ板穴・歪み  |  |  |  |
| 外装    | 看板有        |  |  |  |
|       | 小傷多い       |  |  |  |
|       | 仕上げ跡       |  |  |  |
|       | タッチP跡      |  |  |  |
| 電装    | バッテリー廻り錆   |  |  |  |
|       | A C不良      |  |  |  |
|       | A C効き悪い    |  |  |  |

|        |                                |                                                             |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 架装物仕様  |                                | 架装物特記事項<br>燃料タンク 100L<br>タイヤ 265/70R19.5<br>カギ2個<br>電動コボレーン |
| メーカー   | ShinMaywa                      |                                                             |
| 型式     | DR-01S                         |                                                             |
| 年式     |                                |                                                             |
| 内寸     | 長さ 360cm<br>幅 208cm<br>高さ 59cm |                                                             |
| パワーゲート | 有 無                            |                                                             |
| リフト荷重  |                                |                                                             |

■ダンプ仕様

リアダンプ      サイドダンプ      3転ダンプ      深ダンプ      Lゲートダンプ      その他 ( )

ノーマル      船底      3方開      支柱無      その他 ( )

特記事項

車間センサー