

車輜チェックシート		記入日	2025年11月10日		記入者	林田
管理番号	18170	型式	TKG-FRR90S2		年式	平成28年
		車台番号	FRR90-7102601		E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 4 t 冷凍車		高床 低床 金低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン	
走行距離	131,463km	タコグラフ ( )		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 H K 1	ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー	有 無	エアサス 前 後 前後 なし		

フロントバンパー  
フロントグリル  
左FF 8 左ドア A 左FR 8 左アオリ外  
右FF 8 右ドア 右FR 8 右アオリ外  
フロントガラス  
ルーフ  
プロテクター  
左アオリ内 右アオリ内  
左RF外 8 左RF内 8 左RR外 8 左RR内 8 右RF内 8 右RF外 8 右RR内 8 右RR外 8  
床  
リアアオリ  
リアバンパー  
スペア 1 10 スペア 2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	東プレ	燃料タンク 100L
型式	H163303	タイヤ 225/80R17.5
年式	2016.12	パワーゲート 極東
内寸	長さ 545cm 幅 210cm 高さ 203cm	ラッシング 2段
パワーゲート	有 無	スタンバイ
リフト荷重		

■冷凍・保冷車仕様					
低温車	中温車	加温車	定温車	その他 ( )	
冷凍機メーカー・型式 (東プレ)					
冷凍方式	冷凍方式	機械	蓄冷	窒素	その他 ( )
設定温度 (-30)℃					

特記事項・不具合箇所
ドライブレコーダー バックカメラ

不具合箇所	大	中	小	
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			