

車輜チェックシート		記入日	2025年11月18日		記入者	林田	
管理番号	18195	型式	2RG-FBAV0		年式	令和7年	
		車台番号	FBAV0-610144		E/G	4P10	
形状	※詳細を記入すること 3 t フックロール		高床 低床 金低床	ミッション MT AT (5)		冷房 AC ツイン	
走行距離	451km タコグラフ ( )		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他				
E/G フル型式	4 P 1 0	ターボ	有 無		補助ブレーキ		
		インタークーラー	有 無		排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス			
前	後	前後	なし
装備			
PS	PW	ハイルーフ	
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー	
ABS	SRS	ステレオ	
ETC			
不具合箇所			
	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
電装	タッチP跡		
	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 70L タイヤ 205/75R16
メーカー	極東開発	
型式	J M 0 2 - 5 5	
年式		
内寸	長さ cm 幅 cm 高さ cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ ダンプ仕様				
リアダンプ	サイドダンプ	3 転ダンプ	深ダンプ	L ゲートダンプ
その他 (フックロール)				
ノーマル	船底	3 方開	支柱無	その他 ( )

特記事項・不具合箇所			
アイドリングストップ			
バックモニター			