


車輛チェックシート		記入日	2025年11月10日		記入者	林田		
管理番号	18198		型式	SKG-FSR90S2		年式	平成24年	
	車台番号		FSR90-7001669		E/G	4HK1		
形状	※詳細を記入すること 6 t クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン		
走行距離	101,857km		タコグラフ (YAZAKI ATC 31)		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他			
E/G フル型式	4HK1		ターボ	有	無	補助ブレーキ		
			インタークーラー	有	無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク 200L タイヤ 245/80R17.5 床高さ F100cm R105cm 床フック4対	
メーカー	TADANO			
型式	ZE365HR			
年式				
内寸	長さ	554.5cm		
	幅	213cm		
	高さ	39cm		
パワーゲート	有	無		
リフト荷重				

■クレーン付仕様	ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.93) t			
ブーム段数 (5) 段			
ブーム最大値上高 (14) m			

特記事項・不具合箇所	ドライブレコーダー		
------------	-----------	--	--



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス		前	後	前後	なし
装備					
PS	PW	ハイルーフ			
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー			
ABS	SRS	ステレオ			
ETC					
不具合箇所					
	大	中	小		
エンジン	エンジン不調				
	異音				
	白煙				
	黒煙				
	オイル漏れ				
ミッション	特記事項・不具合箇所				
	異音				
	入りづらい				
	抜けやすい				
	オイル漏れ				
内装	シートしみ				
	シート焦げ				
	シート切れ・破れ				
	天張焦げ				
	天張切れ・破れ				
	天張汚れ				
	ドア内張破れ				
	ドア内張焦げ				
	室内汚れ				●
	ダッシュ板穴・歪み				
外装	看板有				
	小傷多い				
	仕上げ跡				
	タッチP跡				
電装	バッテリー廻り錆				
	AC不良				
	AC効き悪い				