


車両チェックシート		記入日	2025年11月10日	記入者	林田
管理番号	18199	型式	SKG-NPR85Y	年式	平成25年
		車台番号	NPR85Y-7003921	E/G	4JJ1
形状	※詳細を記入すること 4 t クレーン付	高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン	
走行距離	149,373km	タコグラフ ( )	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 j j 1	ターボ 有 無	補助ブレーキ		
		インタークーラー 有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	TADANO	燃料タンク	100L
型式	ZE294HR1	タイヤ	225/80R17.5
年式		カギ	2個
内寸	長さ	床高	F94cm R102cm
	幅	セーコーラック	
	高さ	ネズミ穴	3対
パワーゲート	有 無	ネズミ穴	3対
リフト荷重			

■クレーン付仕様			
	ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.93) t			
ブーム段数 (4) 段			
ブーム最大値上高 (11) m			

特記事項	
ステレオ clarionナビ ドライブレコーダー	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前 後 前後 なし			
装備	PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
内装	オイル漏れ			
	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
ダッシュ板穴・歪み				
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			