

車輜チェックシート		記入日	2025年12月11日		記入者	林田
管理番号	18235	型式	SKG-NPR85AR		年式	平成23年
		車台番号	NPR85-7027790		E/G	4JJ1
形状	※詳細を記入すること 3 t クレーン付		高床 低床 金低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン
走行距離	184,554km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	4 J J 1	ターボ	有 無		補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無		排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 100L タイヤ 205/80R17 セーコーラック 工具箱 3個
メーカー	TADANO	
型式	ZE295HR	
年式	11.09	
内寸	長さ 373cm 幅 198cm 高さ 39cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■クレーン付仕様		
	ラジコン	リモコン 無
吊り上げ荷重 (2.93) t		
ブーム段数 (5) 段		
ブーム最大値上高 (13) m		

特記事項・不具合箇所
ドライブレコーダー アイドリングストップ

不具合箇所	大	中	小	
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			