


車輛チェックシート		記入日	2025年12月24日	記入者	林田
管理番号	18251	型式	2RG-FRR90T2	年式	令和元年
		車台番号	FRR90T2-7141722	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 4 t 平ボデー	高床		ミッション	
		低床		MT	AT (6)
		全低床		冷房	AC ツイン
走行距離	352,769km	タコグラフ (ATC 21 / 140W · 140D)		ブレーキ方式	エア式 油圧式 その他
E/G フル型式	6HK1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー
		インタークーラー	有 無	エアサス	前 後 前後 なし

架装物仕様		架装物特記事項		
メーカー	小平産業株式会社	燃料タンク	タイヤ 225/80R17.5	
型式	A1904045	床高さ	F 95cm R 105 (98~121) cm	
年式		床フック	6対	
内寸	長さ	620cm	セーコーラック	1対
	幅	236cm		
	高さ	38cm		
パワーゲート	有 無			
リフト荷重				

■平ボデー仕様			
平ボデー	アルミブロック	その他 ()	

特記事項・不具合箇所	
バックモニター	
車間センサー	
アルミホイール	
看板跡	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所				大	中	小
エンジン	エンジン不調					
	異音					
	白煙					
	黒煙					
	オイル漏れ					
ミッション	特記事項・不具合箇所					
	異音					
	入りづらい					
	抜けやすい					
	オイル漏れ					
内装	シートしみ					
	シート焦げ					●
	シート切れ・破れ					
	天張焦げ					
	天張切れ・破れ					
	天張汚れ					
	ドア内張破れ					
	ドア内張焦げ					
	室内汚れ					●
	ダッシュ板穴・歪み					
外装	看板有					
	小傷多い					
	仕上げ跡					
	タッチP跡					
電装	バッテリー廻り錆					
	AC不良					
	AC効き悪い					