


車輛チェックシート		記入日	2026年1月31日		記入者	林田			
管理番号	18288		型式	2RG-FSR90S2		年式	令和元年		
	車台番号		FSR90-7010685		E/G	4HK1			
形状	※詳細を記入すること 6 t 平ボデー		高床			ミッション	冷房		
			低床			MT	AT	(6)	AC
走行距離	228,598km		タコグラフ ()		ブレーキ方式				
E/G	4HK1		ターボ	有		エア式		油圧式	その他
フル型式			インタークーラー	有		補助ブレーキ			
					排気ブレーキ		電磁式リターダー		流体式リターダー

架装物仕様			架装物特記事項	燃料タンク 200L タイヤ 254/80R17.5 床高 F100cm R110cm セーコーラック	
メーカー			型式		
年式			内寸	長さ 620cm 幅 237cm 高さ 59cm	
パワーゲート	有		リフト荷重	有	

■平ボデー仕様		平ボデー		アルミブロック		その他 ()	
---------	--	------	--	---------	--	---------	--

特記事項・不具合箇所							
●特機事項		バックカメラ		車間センサー		アイドリングストップ	
●不具合箇所		Fガラスペン先飛び石 (写真参照)					



エアサス		前		後		前後		なし	
装備		PS		PW		ハイルーフ			
電格ミラー		ABS		SRS		ステレオ			
ETC									
不具合箇所		大		中		小			
エンジン	エンジン不調								
	異音								
	白煙								
	黒煙								
ミッション	特記事項・不具合箇所								
	異音								
	入りづらい								
	抜けやすい								
内装	オイル漏れ								
	シートしみ								
	シート焦げ								
	シート切れ・破れ								
	天張焦げ								
	天張切れ・破れ								
	天張汚れ								
	ドア内張破れ								
	ドア内張焦げ								
	室内汚れ								
外装	ダッシュ板穴・歪み								
	看板有								
	小傷多い								
	仕上げ跡								
電装	タッチP跡								
	バッテリー廻り錆								
	AC不良								
	AC効き悪い								

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G