


車輛チェックシート		記入日	2026年2月7日	記入者	林田
管理番号	18296	型式	2KG-FC2ABA	年式	令和3年
		車台番号	FC2AB-130056	E/G	A05C
形状	※詳細を記入すること 4 t クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
				MT AT (6) AC ツイン	
走行距離	31,033km	タコグラフ ( )		ブレーキ方式	
E/G フル型式	A05C	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	TADANO	燃料タンク	100L
型式	TM-ZX364HRSA	タイヤ	245/80R17.5
年式	10.2021	ネズミ穴	4対
内寸	長さ	550cm	
	幅	213cm	
	高さ	40cm	
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様		アルミブロック		その他 ( )	
平ボデー					

■クレーン付仕様		リモコン		無	
ラジコン					
吊り上げ荷重 (2.93) t					
ブーム段数 (4) 段					
ブーム最大値上高 (12) m					



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス		前	後	前後	なし
装備					
	PS	PW	ハイルーフ		
	電格ミラー	速度抑制	PMマフラー		
	ABS	SRS	ステレオ		
	ETC				
不具合箇所					
	大	中	小		
エンジン	エンジン不調				
	異音				
	白煙				
	黒煙				
	オイル漏れ				
ミッション	特記事項・不具合箇所				
	異音				
	入りづらい				
	抜けやすい				
	オイル漏れ				
内装	シートしみ				
	シート焦げ				
	シート切れ・破れ				
	天張焦げ				
	天張切れ・破れ				
	天張汚れ				
	ドア内張破れ				
	ドア内張焦げ				
	室内汚れ				
	ダッシュ板穴・歪み				
外装	看板有				
	小傷多い				
	仕上げ跡				
	タッチP跡				
	バッテリー廻り錆				
電装	AC不良				
	AC効き悪い				