


車両チェックシート		記入日	2026年2月4日		記入者	林田
管理番号	18302	型式	2KG-FE2AC		年式	令和7年
		車台番号	FE2AC-105217		E/G	A05C
形状	※詳細を記入すること 8t クレーン付	高床 低床 全低床	ミッション MT AT (5)	冷房 AC ツイン		
走行距離	767km	タコグラフ (ATG 21-140W.140)	ブレーキ方式 エアー式	油圧式	その他	
E/G フル型式	A05C	ターボ 有 インターフーラー 有	無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー	流体式リターダー	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	TADANO	燃料タンク	200L
型式	TM-ZX364HRS A	タイヤ	265/70R19.5
年式	04.2025	床高	F106cm R116cm
		セコーラック	1対
内寸	長さ 555cm		
	幅 220cm		
	高さ 40cm		
パワーゲート	有	無	
リフト荷重			

■クレーン付仕様

ラジコン

リモコン

無

吊り上げ荷重 (2.93) t

ブーム段数 (4) 段

ブーム最大値上高 () m

エアサス	前	後	前後	なし
装備				
PS	PW	ハイルーフ		
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー		
ABS	SRS	ステレオ		
ETC				
不具合箇所	大	中	小	
エンジン不調				
異音				
エンジン白煙				
黒煙				
オイル漏れ				
特記事項・不具合箇所				
ミッショントラブル				
異音				
入りづらい				
抜けやすい				
オイル漏れ				
シートしみ				
シート焦げ				
シート切れ・破れ				
天張焦げ				
天張切れ・破れ				
天張汚れ				
ドア内張破れ				
ドア内張焦げ				
室内汚れ				
ダッシュ板穴・歪み				
看板有				
小傷多い				
仕上げ跡				
タッチP跡				
バッテリー廻り錆				
AC不良				
AC効き悪い				