


車両チェックシート		記入日	2026年2月4日	記入者	林田
管理番号	18302	型式	2KG-FE2AC	年式	令和7年
		車台番号	FE2AC-105217	E/G	A05C
形状	※詳細を記入すること 8 t クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
				MT AT (5) AC ツイン	
走行距離	767km	タコグラフ (ATG 21-140W.140)		ブレーキ方式	
				エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	A05C	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	TADANO	燃料タンク	200L
型式	TM-ZX364HRS A	タイヤ	265/70R19.5
年式	04.2025	床高	F106cm R116cm
		セーコーラック	1対
内寸	長さ 555cm		
	幅 220cm		
	高さ 40cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■クレーン付仕様			
	ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.93) t			
ブーム段数 (4) 段			
ブーム最大値上高 (12) m			

特記事項	
車間センサー アイドリングストップ	



エアサス	前 後 前後 なし
装備	PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマブラー ABS SRS ステレオ ETC
不具合箇所	大 中 小
エンジン	エンジン不調 異音 白煙 黒煙 オイル漏れ
ミッション	特記事項・不具合箇所 異音 入りづらい 抜けやすい オイル漏れ
内装	シートしみ シート焦げ シート切れ・破れ 天張焦げ 天張切れ・破れ 天張汚れ ドア内張破れ ドア内張焦げ 室内汚れ ダッシュ板穴・歪み
外装	看板有 小傷多い 仕上げ跡 タッチP跡
電装	バッテリー廻り錆 AC不良 AC効き悪い

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G