


車輻チェックシート		記入日	2026年3月18日	記入者	林田
管理番号	18319	型式	2KG-FE2ACA	年式	令和5年
形状	※詳細を記入すること 8tクレーン付	車台番号	FE2AC-101878	E/G	A05C
走行距離	5,088km	タコグラフ (ATG21-140W/ 140D)	ミッション MT AT (6) AC ツイン		
E/Gフル型式	A05C	ターボ	有 無	冷房	AC ツイン
		インタークーラー	有 無	ブレーキ方式	エア式 油圧式 その他
				補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク300L タイヤ265/70R19.5 床高F106cm R114cm
メーカー	TADANO		
型式	TM-ZX304SLHRSA		
年式	11.2022		
内寸	長さ 553cm 幅 221cm 高さ 40cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■クレーン付仕様	ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.93) t			
ブーム段数 (4) 段			
ブーム最大値上高 (12) m			

特記事項・不具合箇所	ラック1対 車間センサー ふらつき側線はみ出し警告
------------	---------------------------------



エアサス	前 後 前後 なし			
装備	P S PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G