


車輻チェックシート		記入日	2026年2月20日	記入者	林田
管理番号	18322	型式	2PG-CYL77C	年式	令和3年
		車台番号	CYL77C-7005504	E/G	6UZ1
形状	※詳細を記入すること 25t平ボデー	高床 低床 全低床	ミッション MT AT (3ベダル特殊ミッション)	冷房 AC ツイン	
走行距離	576,144km	タコグラフ (ATG21-120 W.120D)	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	6UZ1	ターボ 有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー 有 無			

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	PABCO	燃料タンク	300L×2
型式	21-4AHA13	タイヤ	275/80R22.5
年式		床高	F127cm R128cm (120cm~150cm)
内寸	長さ 960cm 幅 235cm 高さ 80cm	床フック	31対
パワーゲート	有 無	スタンション	24個 細穴10個
リフト荷重		ラック	2対

■平ボデー仕様			
平ボデー	アルミブロック	その他 ()	

特記事項・不具合箇所	
アルミホイール ドライブレコーダー バックモニター2画面(後正面、左後) 車間、車線センサー アイドリングストップ	



エアサス			
前	後	前後	なし
装備			
PS	PW	ハイルーフ	
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー	
ABS	SRS	ステレオ	
ETC			
不具合箇所			
	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
オイル漏れ			
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G