


車輜チェックシート		記入日	2026年3月31日	記入者	林田
管理番号	18331	型式	2RG-FSR90S2	年式	令和4年
		車台番号	FSR90-7014173	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 4段クレーン付平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
走行距離	13,217km	タコグラフ ()		MT AT (6) AC ツイン	
E/G フル型式	4HK1	ターボ	有 無	ブレーキ方式	
		インタークーラー	有 無	エア式 油圧式 その他	
				補助ブレーキ	
				排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	UNIC	燃料タンク	200L
型式	URG374AH	タイヤ	245/80R19.5
年式	2021.12	ネズミ穴	5対
内寸	長さ 543cm	床フック	6対
	幅 222cm	スタンション	2本
	高さ 20cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様			
平ボデー	アルミブロック	その他 ()	

■クレーン付仕様			
吊り上げ荷重 (2.93) t	ラジコン	リモコン	無
ブーム段数 (4) 段			
ブーム最大値上高 (12) m			

特記事項・不具合箇所	
アイドリングストップ 車間 車幅センサー ステレオ Panasonicナビ	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前 後 前後 なし
装備	PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC
不具合箇所	大 中 小
エンジン	エンジン不調 異音 白煙 黒煙 オイル漏れ
ミッション	特記事項・不具合箇所 異音 入りづらい 抜けやすい オイル漏れ
内装	シートしみ シート焦げ シート切れ・破れ 天張り焦げ 天張り切れ・破れ 天張り汚れ ドア内張破れ ドア内張焦げ 室内汚れ ダッシュ板穴・歪み
外装	看板有 小傷多い 仕上げ跡 タッチP跡
電装	バッテリー廻り錆 AC不良 AC効き悪い