


車輛チェックシート		記入日	2026年3月16日	記入者	林田
管理番号	18335	型式	2RG-FTR90V2	年式	令和3年
		車台番号	FTR90-7012765	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 8 t 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
				MT AT (6) AC ツイン	
走行距離	389,338km	タコグラフ ( )		ブレーキ方式	
				エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	4HK1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	相互車体	燃料タンク200L	
型式		タイヤ265/70R19.5	
年式		床高F104cm R100~125cm	
		床フック17対 プロテクターフック4	
内寸	長さ 720cm 幅 235cm 高さ 60cm	ラック1対 スタンション中心線2カ所 ヘッドライトウォッシャー	
パワーゲート	有 無	アルミホイール アルミホイール	
リフト荷重			

■平ボデー仕様			
平ボデー	アルミブロック	その他 ( )	

特記事項・不具合箇所	
バックモニター オートクルーズ アイドリングストップ	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス			
前	後	前後	なし
装備			
PS	PW	ハイルーフ	
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー	
ABS	SRS	ステレオ	
E T C			
不具合箇所			
	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		