


車輜チェックシート		記入日	2026年3月26日		記入者	林田		
管理番号	18346		型式	LKG-FTR90S2		年式	平成24年	
形状	※詳細を記入すること 6.9tダンプ		車台番号	FTR90-7001634		E/G	4HK1	
走行距離	388,612km		タコグラフ (ATG21-120W120D)			ブレーキ方式	エア-式 油圧式 その他	
E/Gフル型式			ターボ	有 無		補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	
			インタークーラー	有 無				

架装物仕様			架装物特記事項	燃料タンク130L タイヤ26/70R19.5 電動コボレーン 収納式可変バンパー 大型バイザー	
メーカー	極東		型式	DD07-49	
年式			内寸	長さ 370cm 幅 205cm 高さ 61cm	
パワーゲート	有 無		リフト荷重		

■ダンプ仕様					
リアダンプ	サイドダンプ	3転ダンプ	深ダンプ	Lゲートダンプ	その他()
ノーマル	船底	3方開	支柱無	その他()	

特記事項・不具合箇所	ベッドスペース有り		
------------	-----------	--	--



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス			
前	後	前後	なし
装備			
PS	PW	ハイルーフ	
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー	
ABS	SRS	ステレオ	
ETC			
不具合箇所			
	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		●
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		