


車輛チェックシート		記入日	2026年4月6日	記入者	林田
管理番号	18352	型式	2KG-XZU655M	年式	令和6年
		車台番号	XZU655-0017679	E/G	N04C
形状	※詳細を記入すること 3 t 冷凍車		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	64,000km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	N04C	ターボ	有 無	補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー
		インタークーラー	有 無	エアサス 前 後 前後 なし	

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	フルハーフ	燃料タンク100L タイヤ205/70R17.5 スタンバイ ラッシング2段
型式		
年式		
内寸	長さ 430cm 幅 172cm 高さ 181cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■冷凍・保冷車仕様					
	低温車	中温車	加温車	定温車	その他 ()
冷凍機メーカー・型式 (ミツビシ TDJ635J)					
冷凍方式	冷凍方式	機械	蓄冷	窒素	その他 ()
設定温度 (-30° c) °C					



装備	P S	P W	ハイルーフ
	電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
	ABS	SRS	ステレオ
	E T C		

不具合箇所	大	中	小
-------	---	---	---

エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			

特記事項・不具合箇所
アイドリングストップ 車間 側線センサー オートヘッドライト

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G