


車輛チェックシート		記入日	2026年3月24日	記入者	林田
管理番号	18366	型式	2DG-FR1AHJ	年式	令和2年
		車台番号	FR1AH-105625	E/G	A09C
形状	※詳細を記入すること 25t平ボデー	高床 低床 全低床	ミッション MT AT (AT12速)	冷房 AC ツイン	
走行距離	393,494km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	A09C	ターボ 有 無	補助ブレーキ		
		インタークーラー 有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク400L タイヤ295/80R22.5 床高F123~140cm R119~145cm ロープフック20対 スタンション 外7対 内10対 ラック 横アオリ各1 看板跡
メーカー			
型式			
年式			
内寸	長さ 960cm 幅 238cm 高さ 80cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様	平ボデー	アルミブロック	その他 ()
---------	------	---------	---------

特記事項・不具合箇所	ステレオ carozzeroナビ 車間センサー 側線センサー シートヒーター アルミホイール
------------	--



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前 後 前後 なし				
装備	PS 電格ミラー ABS ETC	PW 速度抑制 SRS	ハイルーフ PMマフラー ステレオ		
不具合箇所		大	中	小	
エンジン	エンジン不調				
	異音				
	白煙				
	黒煙				
	オイル漏れ				
ミッション	特記事項・不具合箇所				
	異音				
	入りづらい				
	抜けやすい				
	オイル漏れ				
内装	シートしみ				
	シート焦げ				
	シート切れ・破れ				
	天張焦げ				
	天張切れ・破れ				
	天張汚れ				
	ドア内張破れ				
	ドア内張焦げ				
	室内汚れ				
	ダッシュ板穴・歪み				
外装	看板有				
	小傷多い				
	仕上げ跡				
電装	タッチP跡				
	バッテリー廻り錆				
	A/C不良				
	A/C効き悪い				