


車輛チェックシート		記入日	2026年4月2日	記入者	林田
管理番号	18374	型式	2PG-FEBS0	年式	令和元年
		車台番号	FEBS0-580069	E/G	4P10
形状	※詳細を記入すること 3.5tバン	高床		ミッション	冷房
		低床		MT <input checked="" type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> ()	<input checked="" type="checkbox"/> AC ツイン
走行距離	70,127km	タコグラフ ()		ブレーキ方式	エア式 <input checked="" type="checkbox"/> 油圧式 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>
E/G フル型式	4P10	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 排気ブレーキ <input type="checkbox"/> 電磁式リターダー <input type="checkbox"/> 流体式リターダー
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	パブコ	燃料タンク	100L
型式	996G4195	タイヤ	225/80R17.5
年式		パワーゲート	ShinMaywa58R-020264
内寸	長さ 453cm		
	幅 208cm		
	高さ 218cm		
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
リフト荷重	1,000 kg		

特記事項・不具合箇所	
バックモニター ステレオPanasonicナビ ドライブレコーダー 車間センサー ガラス点傷	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			