


車輜チェックシート		記入日	2026年4月15日	記入者	林田
管理番号	18405	型式	2RG-FRR90S2	年式	令和5年
		車台番号	FRR90-7187146	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 4 t 平ボデー	高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン	
走行距離	163,000km	タコグラフ (ATG21-120W 120D)	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4HK1	ターボ 有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー 有 無			

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク200L タイヤ225/90R17.5 ラック1対 床フック5対
メーカー	パブコ		
型式			
年式			
内寸	長さ 619cm 幅 235cm 高さ 69cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様	平ボデー アルミブロック その他 ()
---------	----------------------

特記事項・不具合箇所	ドライブレコーダー 車間センサー アイドリングストップ
------------	-----------------------------------



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前 後 前後 なし			
装備	PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC			
不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
内装	オイル漏れ			
	シートしみ			●
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
ダッシュ板穴・歪み			●	
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			