


車両チェックシート		記入日	2026年6月4日	記入者	林田
管理番号	18421	型式	LPG-FTR90S2	年式	平成27年
		車台番号	FTR90-7004401	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 8 t クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	140,999km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4HK1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ	電磁式リターダー 流体式リターダー

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	TADANO	燃料タンク 200L
型式	ZE364HR	タイヤ 265/70R19.5
年式	2015.6	床高 F100cm R114cm
内寸	長さ 656cm	ネズミ穴4対
	幅 219cm	床フック 6対
	高さ 39cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■クレーン付仕様	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.93) t		
ブーム段数 (4) 段		
ブーム最大値上高 (12) m		

特記事項・不具合箇所	
ステレオ panasonicナビ	
アイドリングストップ	
ドライブレコーダー	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所	大	中	小
エンジン			
エンジン不調			
異音			
白煙			
黒煙			
オイル漏れ			
ミッション			
特記事項・不具合箇所			
異音			
入りづらい			
抜けやすい			
オイル漏れ			
内装			
シートしみ			
シート焦げ			
シート切れ・破れ			
天張焦げ			
天張切れ・破れ			
天張汚れ			
ドア内張破れ			
ドア内張焦げ			
室内汚れ			
ダッシュボード穴・歪み			
外装			
看板有			
小傷多い			
仕上げ跡			
タッチP跡			
電装			
バッテリー廻り錆			
AC不良			
AC効き悪い			