

| 車輛チェックシート | | 記入日 | 2026年6月4日 | 記入者 | 林田 |
|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| 管理番号 | 18459 | 型式 | QKG-FS1EKDA | 年式 | 平成27年 |
| | | 車台番号 | FS1EKD-12591 | E/G | E13C |
| 形状 | ※詳細を記入すること 10t ダンプ | 高床 | | ミッション | 冷房 |
| | | 低床 | | MT AT (7) | AC ツイン |
| 走行距離 | 323,105km | タコグラフ (ATG20-210 W.120D) | | ブレーキ方式 | |
| | | | | エア式 油圧式 その他 | |
| E/G フル型式 | E13C | ターボ | 有 無 | 補助ブレーキ | |
| | | インタークーラー | 有 無 | 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー | |

| 架装物仕様 | | 架装物特記事項 | 燃料タンク300L タイヤ11P22.5 |
|--------|-------|---------|-------------------------|
| メーカー | | | |
| 型式 | | | |
| 年式 | | | |
| 内寸 | 長さ cm | | |
| | 幅 cm | | |
| | 高さ cm | | |
| パワーゲート | 有 無 | | |
| リフト荷重 | | | |


■ダンプ仕様

リアダンプ サイドダンプ 3転ダンプ 深ダンプ Lゲートダンプ その他 ()

ノーマル 船底 3方開 支柱無 その他 ()

特記事項・不具合箇所

ステレオ ナビ
オートクルーズ
車間、車幅センサー
バックモニター



| エアサス | | 前 後 前後 なし | |
|-------|------------|-----------|---|
| 装備 | | | |
| PS | PW | ハイルーフ | |
| 電格ミラー | 速度抑制 | PMマフラー | |
| ABS | SRS | ステレオ | |
| ETC | | | |
| 不具合箇所 | | | |
| | 大 | 中 小 | |
| エンジン | エンジン不調 | | |
| | 異音 | | |
| | 白煙 | | |
| | 黒煙 | | |
| | オイル漏れ | | |
| ミッション | 特記事項・不具合箇所 | | |
| | 異音 | | |
| | 入りづらい | | |
| | 抜けやすい | | |
| | オイル漏れ | | |
| 内装 | シートしみ | | |
| | シート焦げ | | |
| | シート切れ・破れ | | |
| | 天張焦げ | | |
| | 天張切れ・破れ | | |
| | 天張汚れ | | |
| | ドア内張破れ | | |
| | ドア内張焦げ | | |
| | 室内汚れ | | ● |
| | ダッシュ板穴・歪み | | |
| 外装 | 看板有 | | |
| | 小傷多い | | |
| | 仕上げ跡 | | |
| タッチP跡 | | | |
| 電装 | バッテリー廻り錆 | | |
| | AC不良 | | |
| | AC効き悪い | | |

| 記号 | スリ傷 | 凸凹 | 凸凹傷 | 補修跡 | 錆 | 腐 | 塗要 | 替済 | 替要 | ガラス傷 |
|----|-----|----|-----|-----|---|---|----|----|----|------|
| | A | U | B | W | S | C | P | Z | X | G |