


車輛チェックシート		記入日	2026年6月19日	記入者	林田
管理番号	18469	型式	2RG-NPR88Y	年式	令和元年
		車台番号	NPR88Y-7002994	E/G	4JZ1
形状	※詳細を記入すること 4.6t平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (特殊)	冷房 AC ツイン
走行距離	62,404km	タコグラフ ( )	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4JZ1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ	電磁式リターダー 流体式リターダー

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク100L タイヤ225/80R17.5 ラック1対 床高 F90cm R100cm アイドリングストップ ドライブレコーダー ステレオナビ 車間、レーンセンサー 床板張替
メーカー			
型式			
年式			
内寸	長さ 435cm 幅 208cm 高さ 38cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様	アルミブロック	その他 ( )
	平ボデー	



エアサス	前 後 前後 なし			
装備	PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張り焦げ			
	天張り切れ・破れ			
	天張り汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			●
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G