


車両チェックシート		記入日	2026年6月10日	記入者	林田
管理番号	18476	型式	2PG-FD2ABA	年式	令和3年
		車台番号	FD2AB-123749	E/G	A05C
形状	※詳細を記入すること 平ボデー	高床		ミッション	冷房
		低床		<input checked="" type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> AT (6)	<input checked="" type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> ツイン
走行距離	131,458km	タコグラフ ()		ブレーキ方式	
E/G フル型式	A05C	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> エアー式 <input type="checkbox"/> 油圧式 <input type="checkbox"/> その他	
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	
				<input checked="" type="checkbox"/> 排気ブレーキ <input type="checkbox"/> 電磁式リターダー <input type="checkbox"/> 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク200+100L タイヤ 225/90R17.5 床高さF103cm R110cm 床フック6対 ラック1対 床塗装済 バックモニター オートライト 車間、レーンアシスト
メーカー	トランテック		
型式	A005H8001		
年式			
内寸	長さ 620cm		
	幅 135cm		
	高さ 69cm		
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様	平ボデー	<input checked="" type="checkbox"/> アルミブロック	<input type="checkbox"/> その他 ()
---------	------	---	----------------------------------



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス		前	後	前後	<input checked="" type="checkbox"/> なし
装備					
<input checked="" type="checkbox"/> PS	<input checked="" type="checkbox"/> PW	<input type="checkbox"/> ハイルーフ			
<input checked="" type="checkbox"/> 電格ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 速度抑制	<input checked="" type="checkbox"/> PMマフラー			
<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input checked="" type="checkbox"/> SRS	<input checked="" type="checkbox"/> ステレオ			
<input checked="" type="checkbox"/> ETC					
不具合箇所					
	大	中	小		
エンジン	エンジン不調				
	異音				
	白煙				
	黒煙				
	オイル漏れ				
ミッション	特記事項・不具合箇所				
	異音				
	入りづらい				
	抜けやすい				
	オイル漏れ				
内装	シートしみ				
	シート焦げ				
	シート切れ・破れ				
	天張焦げ				
	天張切れ・破れ				
	天張汚れ				
	ドア内張破れ				
	ドア内張焦げ				
	室内汚れ				
	ダッシュ板穴・歪み				
外装	看板有				
	小傷多い				
	仕上げ跡				
	タッチP跡				
電装	バッテリー廻り錆				
	AC不良				
	AC効き悪い				