


| 車輛チェックシート |                        | 記入日       | 2026年6月24日      | 記入者                      | 林田   |
|-----------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------|
| 管理番号      | 18489                  | 型式        | 2KG-FK62F       | 年式                       | 令和8年 |
|           |                        | 車台番号      | FK62F-621457    | E/G                      | 6M60 |
| 形状        | ※詳細を記入すること<br>3.45tダンプ |           | 高床<br>低床<br>全低床 | ミッション                    | 冷房   |
|           |                        |           |                 | MT AT (6) AC ツイン         |      |
| 走行距離      | 561km                  | タコグラフ ( ) |                 | ブレーキ方式                   |      |
|           |                        |           |                 | エア式 油圧式 その他              |      |
| E/Gフル型式   | 6M60                   | ターボ       | 有 無             | 補助ブレーキ                   |      |
|           |                        | インタークーラー  | 有 無             | 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー |      |

| 架装物仕様  |            | 架装物特記事項    |             |
|--------|------------|------------|-------------|
| メーカー   | 新明和        | 燃料タンク      | 100L        |
| 型式     | DR4-0003SY | タイヤ        | 225/90R17.5 |
| 年式     |            | 電動コボレーン    |             |
|        |            | 車間、レーンセンサー |             |
|        |            | オートヘッドライト  |             |
|        |            | バックモニター    |             |
| 内寸     | 長さ cm      |            |             |
|        | 幅 cm       |            |             |
|        | 高さ cm      |            |             |
| パワーゲート | 有 無        |            |             |
| リフト荷重  |            |            |             |

■ダンプ仕様

|       |        |       |      |         |         |
|-------|--------|-------|------|---------|---------|
| リアダンプ | サイドダンプ | 3転ダンプ | 深ダンプ | Lゲートダンプ | その他 ( ) |
| ノーマル  | 船底     | 3方開   | 支柱無  | その他 ( ) |         |



| 記号 | スリ傷 | 凸凹 | 凸凹傷 | 補修跡 | 錆 | 腐 | 塗要 | 替済 | 替要 | ガラス傷 |
|----|-----|----|-----|-----|---|---|----|----|----|------|
|    | A   | U  | B   | W   | S | C | P  | Z  | X  | G    |

| エアサス      |            | 前      | 後 | 前後 | なし |
|-----------|------------|--------|---|----|----|
| 装備        |            |        |   |    |    |
| PS        | PW         | ハイルーフ  |   |    |    |
| 電格ミラー     | 速度抑制       | PMマフラー |   |    |    |
| ABS       | SRS        | ステレオ   |   |    |    |
| ETC       |            |        |   |    |    |
| 不具合箇所     |            | 大      | 中 | 小  |    |
| エンジン      | エンジン不調     |        |   |    |    |
|           | 異音         |        |   |    |    |
|           | 白煙         |        |   |    |    |
|           | 黒煙         |        |   |    |    |
|           | オイル漏れ      |        |   |    |    |
| ミッション     | 特記事項・不具合箇所 |        |   |    |    |
|           | 異音         |        |   |    |    |
|           | 入りづらい      |        |   |    |    |
|           | 抜けやすい      |        |   |    |    |
| 内装        | オイル漏れ      |        |   |    |    |
|           | シートしみ      |        |   |    |    |
|           | シート焦げ      |        |   |    |    |
|           | シート切れ・破れ   |        |   |    |    |
|           | 天張焦げ       |        |   |    |    |
|           | 天張切れ・破れ    |        |   |    |    |
|           | 天張汚れ       |        |   |    |    |
|           | ドア内張破れ     |        |   |    |    |
|           | ドア内張焦げ     |        |   |    |    |
|           | 室内汚れ       |        |   |    |    |
| ダッシュ板穴・歪み |            |        |   |    |    |
| 外装        | 看板有        |        |   |    |    |
|           | 小傷多い       |        |   |    |    |
|           | 仕上げ跡       |        |   |    |    |
| 電装        | タッチP跡      |        |   |    |    |
|           | バッテリー廻り錆   |        |   |    |    |
|           | AC不良       |        |   |    |    |
|           | AC効き悪い     |        |   |    |    |