

車輦チェックシート		記入日	2026年7月27日		記入者	林田
管理番号	18519	型式	2RG-NMR88R		年式	令和2年
		車台番号	NMR88-7001560		E/G	4JZ1
形状	※詳細を記入すること 3 t 3 段クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン
走行距離	120,068km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	4 J Z 1		ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	
		インタークーラー	有 無			

フロントバンパー
フロントグリル
左FF 左ドア 右ドア 右FF
左FR A 右FR A
左アオリ外 A 右アオリ外 A
左RF外 左RF内 右RF内 右RF外
左RR外 左RR内 右RR内 右RR外
A/U A/U
床
リアアオリ
リアバンパー
スベア1 7 スベア2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	UNIC	燃料タンク83L
型式	URG293	タイヤ205/80R17.5
年式	2019.11	床高F87cm R97cm
内寸	長さ 350cm	ドライブレコーダー
	幅 179cm	アイドリングストップ
	高さ 39cm	車間、レーンセンサー
パワーゲート	有 無	ステレオナビ
リフト荷重		

■ クレーン付仕様

ラジコン

リモコン

無

吊り上げ荷重 (2.93) t

ブーム段数 (3) 段

ブーム最大値上高 (8) m

不具合箇所	大	中	小	
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			●
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			