

車両チェックシート		記入日	2026年7月28日		記入者	林田
管理番号	18524	型式	2KG-FK62FZ		年式	令和5年
		車台番号	FK62FZ-610304		E/G	6M60
形状	※詳細を記入すること 6.9 t 4 段クレーン付			高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	19,169km	タコグラフ (ATG21-120 W. 120D)		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	6M60	ターボ	有 無		補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無		排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

スベア1

右FF

右FR

右アオリ外

右RF外

右RF内

右RR外

右RR内

スベア2

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内

右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

ミッション

MT

AT

(6)

冷房

AC

ツイン

ブレーキ方式

エア式

油圧式

その他

補助ブレーキ

排気ブレーキ

電磁式リターダー

流体式リターダー

エアサス

前

後

前後

なし

装備

PS

電格ミラー

ABS

ETC

PW

速度抑制

SRS

ハイルーフ

PMマフラー

ステレオ

不具合箇所

大

中

小

エンジン

エンジン不調

異音

白煙

黒煙

オイル漏れ

ミッション

特記事項・不具合箇所

異音

入りづらい

抜けやすい

オイル漏れ

内装

シートしみ

シート焦げ

シート切れ・破れ

天張焦げ

天張切れ・破れ

天張汚れ

ドア内張破れ

ドア内張焦げ

室内汚れ

ダッシュ板穴・歪み

外装

看板有

小傷多い

仕上げ跡

タッチP跡

電装

バッテリー廻り錆

AC不良

AC効き悪い

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	TADANO	燃料タンク200L
型式	TM-ZX364SLPHRSA	タイヤ265/70R19.5
年式	11.2022	床フック外1対 内2対
内寸	長さ 499cm	スタンション受け4対
	幅 228cm	バックモニター
	高さ 17cm	オートヘッドライト
パワーゲート	有	車間 レーンセンサー
リフト荷重		

■クレーン付仕様

ラジコン

リモコン

無

吊り上げ荷重 (2.93) t

ブーム段数 (4) 段

ブーム最大値上高 (12) m