

車輛チェックシート		記入日	2025年5月1日	記入者	林田
管理番号	17815	型式	QKG-CXZ77AT	年式	平成26年
		車台番号	CXZ77AT-7006472	E/G	6UZ1
形状	※詳細を記入すること 10t ミキサー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (7)	冷房 AC ツイン
走行距離	248,163km	タコグラフ ( )	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	6UZ1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ	電磁式リターダー 流体式リターダー

架装物仕様		架装物特記事項 セメント粉付着
メーカー	新明和	
型式	MW441-37	
年式		
内寸	長さ cm 幅 cm 高さ cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

フロントバンパー  
フロントグリル  
左FF 8 右FF 8  
左ドア 右ドア  
左FR 右FR  
左アオリ外 右アオリ外  
左RF外 左RF内 右RF内 右RF外  
左RR外 左RR内 右RR内 右RR外  
床  
リアアオリ  
リアバンパー  
スベア1 3 スベア2

エアサス	前 後 前後	なし
装備	PS 電格ミラー ABS ETC	PW 速度抑制 SRS
		ハイルーフ PMマフラー ステレオ
不具合箇所	大 中 小	
エンジン	エンジン不調	
	異音	
	白煙	
	黒煙	
	オイル漏れ	
ミッション	特記事項・不具合箇所	
	異音	
	入りづらい	
	抜けやすい	
	オイル漏れ	
	シートしみ	
	シート焦げ	
	シート切れ・破れ	
	天張焦げ	
	天張切れ・破れ	
天張汚れ		
内装	ドア内張破れ	
	ドア内張焦げ	
	室内汚れ	●
	ダッシュ板穴・歪み	
外装	看板有	
	小傷多い	●
	仕上げ跡	
電装	タッチP跡	
	バッテリー廻り錆	
	AC不良	
	AC効き悪い	

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

■ミキサー車仕様		
	アジテーターミキサー	ウエットミキサー 其他 ( )
ドラム全容量 (8.7) 立方米		水タンク容量 (180) リットル

特記事項・不具合箇所	
燃料タンク200L	
タイヤ11R22.5	
アルミホイール	