


車輛チェックシート		記入日	2025年5月14日		記入者	林田		
管理番号	17901		型式	QKG-FK62FZ		年式	平成27年	
	車台番号		FK62FZ-586032		E/G	6M60		
形状	※詳細を記入すること 7t クレーン付		高床 低床 全低床		ミッション	冷房		
走行距離	381,330km		タコグラフ (120w-2SN)		ブレーキ方式	エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	6M60		ターボ	有 無		補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	
		インタークーラー	有 無					

架装物仕様		架装物特記事項	セーコーラック1対 床フック 8対 燃料タンク 200L タイヤ 265/70R19.5 床高さ F106cm R115cm ボデー 三友ボデー1514104		
メーカー	TADANO				
型式	TM-ZE363HR				
年式	15.02				
	長さ	550cm			
		幅	263cm		
高さ	38cm				
パワーゲート	有 無				
リフト荷重					

■クレーン付仕様	リモコン		無	
ラジコン				
吊り上げ荷重 (2.93)t				
ブーム段数 (3)段				
ブーム最大値上高 (10)m				

特記事項・不具合箇所	6輪アルミホイール ドライブレコーダー バックモニター キャビン 台枠塗装済			
------------	---	--	--	--



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス		前	後	前後	なし
装備					
PS		PW		ハイルーフ	
電格ミラー		速度抑制		PMマフラー	
ABS		SRS		ステレオ	
ETC					
不具合箇所		大	中	小	
エンジン	エンジン不調				
	異音				
	白煙				
	黒煙				
	オイル漏れ				
ミッション	特記事項・不具合箇所				
	異音				
	入りづらい				
	抜けやすい				
	オイル漏れ				
	シートしみ				
	シート焦げ				
	シート切れ・破れ				
	天張焦げ				
	天張切れ・破れ				
内装	天張汚れ				
	ドア内張破れ				
	ドア内張焦げ				
	室内汚れ				
	ダッシュ板穴・歪み				
	看板有				
	小傷多い				
外装	仕上げ跡				
	タッチP跡				
	バッテリー廻り錆				
電装	AC不良				
	AC効き悪い				