

車輜チェックシート			記入日		2025年7月22日		記入者		林田	
管理番号	18016		型式		2RG-NPR88YN		年式		令和2年	
			車台番号		NPR88Y-7004766		E/G		4JZ1	
形状	※詳細を記入すること 3.4 t 4段クレーン付				高床 低床 全低床		ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン	
走行距離	94,340km		タコグラフ ()			ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他				
E/G フル型式	4 J J 1		ターボ		有 無		補助ブレーキ			
			インタークーラー		有 無		排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー			
エアサス										
前 後 前後 なし										
装備										
PS PW ハイルーフ										
電格ミラー 速度抑制 PMマフラー										
ABS SRS ステレオ										
ETC										
不具合箇所										
大 中 小										
エンジン										
エンジン不調										
異音										
白煙										
黒煙										
オイル漏れ										
ミッション										
特記事項・不具合箇所										
異音										
入りづらい										
抜けやすい										
オイル漏れ										
内装										
シートしみ										
シート焦げ										
シート切れ・破れ										
天張焦げ										
天張切れ・破れ										
天張汚れ										
ドア内張破れ										
ドア内張焦げ										
室内汚れ										
ダッシュ板穴・歪み										
外装										
看板有										
小傷多い										
仕上げ跡										
タッチP跡										
電装										
バッテリー廻り錆										
AC不良										
AC効き悪い										

フロントバンパー

フロントグリル

左FF 8 左ドア 左FR 8 左アオリ外 左RF外 8 左RF内 8 左RR外 左RR内 8

右FF 8 右ドア 右FR 8 右アオリ外 A 右RF内 8 右RF外 8 右RR内 8 右RR外 8

フロントガラス

フロントパネル

左コーナーパネル

右コーナーパネル

ルーフ

プロテクター

左アオリ内 A 右アオリ内 A

床

リアアオリ

リアバンパー

スベア1 4 スベア2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	TADANO	燃料タンク 100L
型式	ZE294HP	タイヤ 225/60R17.5 (スタットレス)
年式	14.12	セーコーラック 1対
内寸	長さ 424cm	
	幅 206cm	
	高さ 37.5cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■クレーン付仕様

ラジコン リモコン 無

吊り上げ荷重 (2.93) t

ブーム段数 (4段) 段

ブーム最大値上高 (11m) m

特記事項

車間センサー

アイドリングストップ

バックモニター