


車輛チェックシート		記入日	2025年7月22日	記入者	林田
管理番号	18017	型式	2RG-FRR90S2	年式	令和5年
		車台番号	FRR90-7190249	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 4 t 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
				MT AT (6) AC ツイン	
走行距離	121,598km	タコグラフ ()		ブレーキ方式	
				エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	4HK1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	PABCO	燃料タンク 300L	
型式		カギ 3個	
年式		タイヤ 245/80R17.5	
		セーコーラック 1対	
		床フック 8対	
		中央フック 3	
内寸	長さ 619cm 幅 216.5cm 高さ 49.5cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様			
平ボデー	アルミブロック	その他 ()	

特記事項		
アイドリングストップ 車間センサー		



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス		前	後	前後	なし
装備					
	P.S	P.W	ハイルーフ		
	電格ミラー	速度抑制	PMマフラー		
	ABS	SRS	ステレオ		
	ETC				
不具合箇所		大	中	小	
エンジン	エンジン不調				
	異音				
	白煙				
	黒煙				
	オイル漏れ				
ミッション	特記事項・不具合箇所				
	異音				
	入りづらい				
	抜けやすい				
内装	オイル漏れ				
	シートしみ				
	シート焦げ				
	シート切れ・破れ				
	天張焦げ				
	天張切れ・破れ				
	天張汚れ				
	ドア内張破れ				
	ドア内張焦げ				
	室内汚れ				
外装	ダッシュ板穴・歪み				
	看板有				
	小傷多い				
	仕上げ跡				
電装	タッチP跡				
	バッテリー廻り錆				
	AC不良				
	AC効き悪い				