


車両チェックシート		記入日	2025年7月22日	記入者	林田
管理番号	18031	型式	2KG-FC2ABA	年式	令和2年
		車台番号	FC2AB-120516	E/G	A05C
形状	※詳細を記入すること 4 t クレーン付	高床		ミッション	冷房
		低床		MT AT (6)	AC ツイン
走行距離	21,151km	タコグラフ ( )		ブレーキ方式	
E/G フル型式	A05C	ターボ	有 無	エア式	油圧式 その他
		インタークーラー	有 無	補助ブレーキ	

架装物仕様		架装物特記事項		
メーカー	TADANO	燃料タンク	100L	
型式	TM-ZX364HR8A	タイヤ	245/80R17.5	
年式	5.2020	床高	F101cm R112cm	
内寸	長さ	590cm	ネズミ穴	7対
	幅	212.5cm	床フック	7対
	高さ	44.5cm		
パワーゲート	有 無			
リフト荷重	600 kg			

■ クレーン付仕様			
	ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.93) t			
ブーム段数 (4) 段			
ブーム最大値上高 (12) m			

特記事項・不具合箇所			
ドライブレコーダー			
バックカメラ			
車間センサー			
ステレオ クラリオンナビ			



エアサス	前 後 前後 なし			
装備	PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PWマフラー ABS SRS ステレオ ETC			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G