| 車輌チェックシート | | 記入日 | 2026年2月20日 | 記入者 | 林田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 18322 | 型式 | 2PG-CYL77C | 年式 | 令和3年 |
| | | 車台番号 | CYL77C-7005504 | E/G | 6UZ1 |

| 形状 | ※詳細を記入すること<br>２５ｔ平ボデー | 高床 / 低床 / 全低床 |
|---|---|---|
| 走行距離 | 576,144km | タコグラフ（ＡＴＧ２１－１２０ Ｗ．１２０Ｄ） |
| E/G フル型式 | ６ＵＺ１ | ターボ：有 / 無　　インタークーラー：有 / 無 |

ミッション：MT / AT（３ペダル特殊ミッション）


冷房：ＡＣ / ツイン

ブレーキ方式：エアー式 / 油圧式 / その他

補助ブレーキ：排気ブレーキ / 電磁式リターダー / 流体式リターダー

エアサス：前 / 後 / 前後 / なし

装備：ＰＳ / ＰＷ / ハイルーフ / 電格ミラー / 速度抑制 / PMマフラー / ＡＢＳ / ＳＲＳ / ステレオ / ＥＴＣ




| 記号 | スリ傷 | 凸凹 | 凸凹傷 | 補修跡 | 錆 | 腐 | 塗要 | 替済 | 替要 | ガラス傷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | U | B | W | S | C | P | Z | X | G |

| 不具合箇所 | | 大 | 中 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| エンジン | エンジン不調 | | | |
| | 異音 | | | |
| | 白煙 | | | |
| | 黒煙 | | | |
| | オイル漏れ | | | |
| ミッション | 特記事項・不具合箇所 | | | |
| | 異音 | | | |
| | 入りづらい | | | |
| | 抜けやすい | | | |
| | オイル漏れ | | | |
| 内装 | シートしみ | | | |
| | シート焦げ | | | |
| | シート切れ・破れ | | | |
| | 天張焦げ | | | |
| | 天張切れ・破れ | | | |
| | 天張汚れ | | | |
| | ドア内張破れ | | | |
| | ドア内張焦げ | | | |
| | 室内汚れ | | | ● |
| | ダッシュ板穴・歪み | | | |
| 外装 | 看板有 | | | |
| | 小傷多い | | ● | |
| | 仕上げ跡 | | | |
| | タッチＰ跡 | | | |
| 電装 | バッテリー廻り錆 | | | |
| | ＡＣ不良 | | | |
| | ＡＣ効き悪い | | | |

| 架装物仕様 | | 架装物特記事項 |
|---|---|---|
| メーカー | ＰＡＢＣＯ | 燃料タンク３００Ｌ×２<br>タイヤ２７５／８０Ｒ２２．５<br>床高　Ｆ１２７ｃｍ　Ｒ１２８ｃｍ（１２０ｃｍ～１５０ｃｍ）<br>床フック３１対<br>スタンション２４個　細穴１０個<br>ラック２対 |
| 型式 | ２１－４ＡＨＡ１３ | |
| 年式 | | |
| 内寸 | 長さ 960cm | |
| | 幅 235cm | |
| | 高さ 80cm | |
| パワーゲート | 有 / 無 | |
| リフト荷重 | | |

■平ボデー仕様

平ボデー　アルミブロック　その他（）

特記事項

アルミホイル
ドライブレコーダー
バックモニター２画面(後正面、左後)
車間、車線センサー
アイドリングストップ