| 車輌チェックシート | 記入日 | 2025年5月7日 | 記入者 | 林田 |
|---|---|---|---|---|
| 管理番号 17919 | 型式 | 2KG-XZC605M | 年式 | 令和6年 |
| | 車台番号 | XZC605-0040932 | E/G | N04C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 形状 | ※詳細を記入すること<br>２ｔバン | 高床<br>低床<br>**全低床** | ミッション：**MT** AT （6）<br>冷房：**ＡＣ** ツイン |
| 走行距離 | 684km　タコグラフ（） | | ブレーキ方式：エアー式 **油圧式** その他 |
| E/G フル型式 | Ｎ０４Ｃ | ターボ **有** 無<br>インタークーラー **有** 無 | 補助ブレーキ：**排気ブレーキ** 電磁式リターダー 流体式リターダー |

エアサス：前 後 前後 **なし**

装備：**ＰＳ** **ＰＷ** ハイルーフ / **電格ミラー** 速度抑制 **PMマフラー** / **ＡＢＳ** **ＳＲＳ** **ステレオ** / ＥＴＣ




| 記号 | スリ傷 | 凸凹 | 凸凹傷 | 補修跡 | 錆 | 腐 | 塗要 | 替済 | 替要 | ガラス傷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | U | B | W | S | C | P | Z | X | G |

| 不具合箇所 | | 大 | 中 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| エンジン | エンジン不調 | | | |
| | 異音 | | | |
| | 白煙 | | | |
| | 黒煙 | | | |
| | オイル漏れ | | | |
| ミッション | 特記事項・不具合箇所 | | | |
| | 異音 | | | |
| | 入りづらい | | | |
| | 抜けやすい | | | |
| | オイル漏れ | | | |
| 内装 | シートしみ | | | |
| | シート焦げ | | | |
| | シート切れ・破れ | | | |
| | 天張焦げ | | | |
| | 天張切れ・破れ | | | |
| | 天張汚れ | | | |
| | ドア内張破れ | | | |
| | ドア内張焦げ | | | |
| | 室内汚れ | | | |
| | ダッシュ板穴・歪み | | | |
| 外装 | 看板有 | | | |
| | 小傷多い | | | |
| | 仕上げ跡 | | | |
| | タッチＰ跡 | | | |
| 電装 | バッテリー廻り錆 | | | |
| | ＡＣ不良 | | | |
| | ＡＣ効き悪い | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 架装物仕様 | ２ｔアルミバン | 架装物特記事項<br>床高Ｆ85ｃｍ　Ｒ86ｃｍ |
| メーカー | トランテックス | |
| 型式 | ＶＯ２１　Ｋ７７－０４ | |
| 年式 | | |
| 内寸 | 長さ 320cm | |
| | 幅 176cm | |
| | 高さ 212cm | |
| パワーゲート | 有 **無** | |
| リフト荷重 | | |

☒バン・ウイングバン仕様

**アルミ**　ホロ　その他（）

ラッシングレール（2）段

特記事項・不具合箇所

燃料タンク　８５Ｌ
タイヤ　１９５／７５Ｒ１５