

車両チェックシート		記入日	2025年9月25日	記入者	林田
管理番号	18080	型式	2RG-FRR90S2	年式	令和元年
		車台番号	FRR90-7146333	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 4 t ダンプ	高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン	
走行距離	48,859km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 HK 1	ターボ 有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー 有 無			

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク90L タイヤ225/80R17.5スタッドレス
メーカー	極東開発		
型式	DD04-35		
年式			
内寸	長さ 340cm 幅 206cm 高さ 32cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			


■ダンプ仕様

リアダンプ サイドダンプ 3転ダンプ 深ダンプ Lゲートダンプ その他 ()

ノーマル 船底 3方開 支柱無 その他 ()

特記事項・不具合箇所

アイドリングストップ
極東コボレーン



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所	大	中	小
エンジン			
エンジン不調			
異音			
白煙			
黒煙			
オイル漏れ			
ミッション			
特記事項・不具合箇所			
異音			
入りづらい			
抜けやすい			
オイル漏れ			
内装			
シートしみ			
シート焦げ			
シート切れ・破れ			
天張焦げ			
天張切れ・破れ			
天張汚れ			
ドア内張破れ			
ドア内張焦げ			
室内汚れ			
ダッシュ板穴・歪み			
外装			
看板有			
小傷多い			
仕上げ跡			
タッチP跡			
電装			
バッテリー廻り錆			
AC不良			
AC効き悪い			