車輌チェックシート	記入日	2025年8月22日	記入者	林田
管理番号 18069	型式	2RG-NPR88YN	年式	令和2年
	車台番号	NPR88Y-7005737	E/G	4JZ1

形状	※詳細を記入すること ４ｔ平ボデー	高床 低床 **全低床**	ミッション: **MT** AT (6) 冷房: **ＡＣ** ツイン
走行距離	20,852km　タコグラフ（）		ブレーキ方式: エアー式 **油圧式** その他
E/G フル型式	４ＪＺ１	ターボ: **有** 無 インタークーラー: **有** 無	補助ブレーキ: **排気ブレーキ** 電磁式リターダー 流体式リターダー

エアサス: 前 後 前後 **なし**

装備: **ＰＳ** **ＰＷ** ハイルーフ / **電格ミラー** 速度抑制 **PMマフラー** / **ＡＢＳ** **ＳＲＳ** **ステレオ** / ＥＴＣ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク１００Ｌ タイヤ　２２５／８０Ｒ１７．５ 床高さＦ８９ｃｍ　Ｒ１００ｃｍ カギ　２個 セーコーラック　１対 床フック・ねずみ穴　６対
メーカー		
型式		
年式		
内寸	長さ 490cm	
	幅 208cm	
	高さ 38cm	
パワーゲート	有 **無**	
リフト荷重		

■平ボデー仕様

平ボデー　アルミブロック　その他（）

特記事項・不具合箇所

アイドリングストップ
ステレオ　ＫＥＮＷＯＯＤナビ
リアモニター別に取り付け