

車輜チェックシート				記入日	2025年8月22日		記入者	林田																	
管理番号	18069			型式	2RG-NPR88YN		年式	令和2年																	
				車台番号	NPR88Y-7005737		E/G	4JZ1																	
形状	※詳細を記入すること 4 t 平ボデー				高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン																	
走行距離	20,852km			タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他																			
E/G フル型式	4 J Z 1			ターボ	有 無	補助ブレーキ																			
				インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー																			
						エアサス 前 後 前後 なし																			
						装備																			
						<table border="1"> <tr> <td>PS</td> <td>PW</td> <td>ハイルーフ</td> </tr> <tr> <td>電格ミラー</td> <td>速度抑制</td> <td>PMマフラー</td> </tr> <tr> <td>ABS</td> <td>SRS</td> <td>ステレオ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ETC</td> </tr> </table>				PS	PW	ハイルーフ	電格ミラー	速度抑制	PMマフラー	ABS	SRS	ステレオ	ETC						
						PS	PW	ハイルーフ																	
						電格ミラー	速度抑制	PMマフラー																	
						ABS	SRS	ステレオ																	
						ETC																			
						不具合箇所																			
						エンジン																			
						ミッション																			
内装																									
外装																									
電装																									
<table border="1"> <tr> <td>記号</td> <td>スリ傷</td> <td>凸凹</td> <td>凸凹傷</td> <td>補修跡</td> <td>錆</td> <td>腐</td> <td>塗要</td> <td>替済</td> <td>替要</td> <td>ガラス傷</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>U</td> <td>B</td> <td>W</td> <td>S</td> <td>C</td> <td>P</td> <td>Z</td> <td>X</td> <td>G</td> </tr> </table>				記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷		A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G
記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷															
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G															

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー		燃料タンク 100L
型式		タイヤ 225/80R17.5
年式		床高さ F89cm R100cm
内寸	長さ 490cm	カギ 2個
	幅 208cm	セーコーラック 1対
	高さ 38cm	床フック・ねずみ穴 6対
パワーゲート	有 ☐ 無 ☒	
リフト荷重		

■ 平ボデー仕様		
平ボデー	アルミブロック	その他 ()

特記事項	
アイドリングストップ ステレオ KENWOODナビ リアモニター別に取り付け	

アイドリングストップ
ステレオ KENWOODナビ
リアモニター別に取り付け