

車両チェックシート		記入日	2025年9月4日		記入者	林田	
管理番号	18089	型式	2RG-FRR90T2		年式	令和5年	
		車台番号	FRR90-7189324		E/G	4HK1	
形状	※詳細を記入すること 4 t 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン	
走行距離	94,395km		タコグラフ (Y A Z A K I / A T G 2 1)		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 H K 1		ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー	有 無	エアサス 前 後 前後 なし			
		装備 PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC					
		不具合箇所		大	中	小	
		エンジン		エンジン不調			
				異音			
				白煙			
				黒煙			
				オイル漏れ			
		ミッション		特記事項・不具合箇所			
				異音			
				入りづらい			
				抜けやすい			
				オイル漏れ			
		内装		シートしみ			
				シート焦げ			
				シート切れ・破れ			
				天張焦げ			
				天張切れ・破れ			
				天張汚れ			
				ドア内張破れ			
				ドア内張焦げ			
				室内汚れ			
				ダッシュ板穴・歪み			
		外装		看板有			
				小傷多い			●
				仕上げ跡			
				タッチP跡			
		電装		バッテリー廻り錆			
				AC不良			
				AC効き悪い			

フロントバンパー

フロントグリル

左FF 9 左ドア 左FR 左アオリ外 左RF外 左RF内 9 左RR外 左RR内 9

右FF 8 右ドア 右FR 右アオリ外 右RF内 9 右RF外 9 右RR内 9 右RR外 9

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内 右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

スベア 1 10 スベア 2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	小平産業	燃料タンク 200L
型式		タイヤ 225/90R17.5
年式		床高 F98cm R117.5/105/97cm
内寸	長さ 619cm 幅 220cm 高さ 59cm	アルミホイール 床フック8対 セーコーラック
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様		
平ボデー	アルミブロック	その他 ()

特記事項
車間センサー アイドリングストップ マフラー燃焼装置