

車輛チェックシート		記入日	2025年9月6日		記入者	林田
管理番号	18092	型式	2KG-FC2ABA		年式	令和元年
		車台番号	FC2AB-112482		E/G	A05C
形状	※詳細を記入すること 4 t クレーン付			高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 A C ツイン
走行距離	199,538km タコグラフ ()			ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	A O 5 C	ターボ	有	無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有	無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

右ドア

右FR

右アオリ外

右RF内

右RF外

右RR内

右RR外

スベア 1

スベア 2

リアアオリ

リアバンパー

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

床

5

4

4

4

4

4

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス

前 後 前後 なし

装備

PS	PW	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
ABS	SRS	ステレオ
ETC		

不具合箇所

	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		●
	ダッシュボード穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	UNIC	燃料タンク 200L タイヤ 245/80R17.5 床高さ F97cm R109.5cm
型式	URG376	
年式	2019.4	
内寸	長さ 555cm 幅 237cm 高さ 40cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■クレーン付仕様

ラジコン

リモコン

無

吊り上げ荷重 (2.93) t

ブーム段数 (6) 段

ブーム最大値上高 (16) m

特記事項

ネズミ穴4 対

セーコーラック1 対

リアジャッキ