車輌チェックシート	記入日	2025年9月6日	記入者	林田
管理番号 18092	型式	2KG-FC2ABA	年式	令和元年
	車台番号	FC2AB-112482	E/G	A05C

形状	※詳細を記入すること ４ｔクレーン付	高床 低床 全低床	ミッション: MT / AT / (6) 冷房: ＡＣ / ツイン
走行距離	199,538km　タコグラフ（）		ブレーキ方式: エアー式 / 油圧式 / その他
E/G フル型式	Ａ０５Ｃ	ターボ: 有 / 無 インタークーラー: 有 / 無	補助ブレーキ: 排気ブレーキ / 電磁式リターダー / 流体式リターダー

エアサス: 前 / 後 / 前後 / なし

装備: ＰＳ / ＰＷ / ハイルーフ / 電格ミラー / 速度抑制 / PMマフラー / ＡＢＳ / ＳＲＳ / ステレオ / ＥＴＣ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	ＵＮＩＣ	燃料タンク　２００Ｌ タイヤ　２４５／８０Ｒ１７．５ 床高さ　Ｆ９７ｃｍ　Ｒ１０９．５ｃｍ
型式	ＵＲＧ３７６	
年式	２０１９．４	
内寸	長さ 555cm	
	幅 237cm	
	高さ 40cm	
パワーゲート	有 / 無	
リフト荷重		

■クレーン付仕様

ラジコン　リモコン　無

吊り上げ荷重（２．９３）ｔ

ブーム段数　（６）段

ブーム最大値上高　（１６）ｍ

特記事項・不具合箇所

ネズミ穴４対
セーコーラック１対
リアジャッキ