


車輛チェックシート		記入日	2025年9月19日	記入者	林田
管理番号	18099	型式	TKG-FRR90S2	年式	平成29年
		車台番号	FRR90-7089464	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 4 t クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
走行距離	139,522km	タコグラフ ( )	ブレーキ方式	エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	4HK1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー
		インタークーラー	有 無	エアサス	前 後 前後 なし

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	TADANO	燃料タンク	100L
型式	TM-ZE364-R	タイヤ	225/90R17.5
年式	16.01		
内寸	長さ	547cm	
	幅	215cm	
	高さ	40cm	
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■クレーン付仕様	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.93) t		
ブーム段数 (4) 段		
ブーム最大値上高 (12) m		



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所	大	中	小
エンジン			
エンジン不調			
異音			
白煙			
黒煙			
オイル漏れ			
ミッション			
特記事項・不具合箇所			
異音			
入りづらい			
抜けやすい			
オイル漏れ			
内装			
シートしみ			
シート焦げ			
シート切れ・破れ			●
天張り			
天張り切れ・破れ			
天張り汚れ			●
ドア内張破れ			
ドア内張焦げ			
室内汚れ			●
ダッシュボード穴・歪み			
外装			
看板有			
小傷多い			●
仕上げ跡			
タッチP跡			
電装			
バッテリー廻り錆			
A/C不良			
A/C効き悪い			