

車輜チェックシート		記入日	2025年9月6日		記入者	林田	
管理番号	18101	型式	2RG-NPR88N		年式	令和3年	
		車台番号	NPR88-7012443		E/G	4JZ1	
形状	※詳細を記入すること 4 t 平ボデー		高床 低床 全低床		ミッション	冷房	
走行距離	150,894km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エアー式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 J Z 1		ターボ	有 無	補助ブレーキ		
			インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前	後	前後	なし
装備	P S P W ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー A B S S R S ステレオ E T C			
不具合箇所	大	中	小	
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	A C不良			
	A C効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 100L タイヤ 205/80R17.5 床高さ F92.5cm R103cm セーコーラック1対
メーカー		
型式		
年式		
内寸	長さ 435cm 幅 208cm 高さ 38cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様		
平ボデー	アルミブロック	その他 ()

特記事項	
アイドリングストップ	
車間センサー	