

車両チェックシート		記入日	2025年9月11日		記入者	林田
管理番号	18103	型式	2RG-FRR90S2		年式	令和3年
		車台番号	FRR90-7166558		E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 3.5 t ダンプ		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房	AC ツイン
走行距離	59,471km タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他			
E/G フル型式	4 H K 1	ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー	有 無	エアサス 前 後 前後 なし		

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左ドア

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

スベア1

右FF

右FR

右ドア

右アオリ外

右RF外

右RF内

右RR外

右RR内

スベア2

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内

右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

A

B

S

6

7

4

4

4

4

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エンジン

ミッション

内装

外装

電装

不具合箇所

大

中

小

エンジン不調

異音

白煙

黒煙

オイル漏れ

特記事項・不具合箇所

異音

入りづらい

抜けやすい

オイル漏れ

シートしみ

シート焦げ

シート切れ・破れ

天張焦げ

天張切れ・破れ

天張汚れ

ドア内張破れ

ドア内張焦げ

室内汚れ

ダッシュ板穴・歪み

看板有

小傷多い

仕上げ跡

タッチP跡

バッテリー廻り錆

AC不良

AC効き悪い

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク90L タイヤ225/90R27.5 カギ2個 リアゲート開き止め付
メーカー	極東開発工業株式会社	
型式	DD04-35	
年式		
内寸	長さ 339cm 幅 206cm 高さ 32cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ

サイドダンプ

3転ダンプ

深ダンプ

Lゲートダンプ

その他 ()

ノーマル

船底

3方開

支柱無

その他 ()

特記事項

アイドリングストップ
車間センサー
タムラ電動コボレーン