


車輛チェックシート		記入日	2025年10月3日	記入者	林田
管理番号	18116	型式	QPG-FTR34S2	年式	平成27年
		車台番号	FTR34-7005499	E/G	6HK1
形状	※詳細を記入すること 7.2t 4段クレーン		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	152,117km	タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	6HK1	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	UNIC	燃料タンク	100L
型式	URU374MM	タイヤ	265/70R19.5
年式	2015.2	床高さ	F103cm R110cm
内寸	長さ	552cm	床フック 7対 セーコーラック スタットレスタイヤ
	幅	235cm	
	高さ	44cm	
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
リフト荷重			

■クレーン付仕様			
	<input checked="" type="checkbox"/> ラジコン	リモコン	<input type="checkbox"/> 無
吊り上げ荷重 (2.93) t			
ブーム段数 (4) 段			
ブーム最大値上高 (11) m			

特記事項・不具合箇所			
アイドリングストップ オートクルーズ			



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス		前			後			前後			なし						
装備																	
PS		PW		ハイルーフ		電格ミラー		速度抑制		PMマフラー		ABS		SRS		ステレオ	
ETC																	
不具合箇所												大	中	小			
エンジン	エンジン不調																
	異音																
	白煙																
	黒煙																
	オイル漏れ																
ミッション	特記事項・不具合箇所																
	異音																
	入りづらい																
	抜けやすい																
	オイル漏れ																
内装	シートしみ																
	シート焦げ																
	シート切れ・破れ																
	天張げ																
	天張切れ・破れ																
	天張汚れ																
	ドア内張破れ																
	ドア内張焦げ																
	室内汚れ														●		
	ダッシュ板穴・歪み																
外装	看板有																
	小傷多い																
	仕上げ跡																
電装	タッチP跡																
	バッテリー廻り錆																
	AC不良																
AC効き悪い																	