


|                                                                                    |                       |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|---|---|---|
| 車輦チェックシート                                                                          |                       | 記入日  | 2025年10月3日   |                                                                 | 記入者                                | 林田                 |              |   |   |   |
| 管理番号                                                                               | 18133                 | 型式   | 2KG-FK72F    |                                                                 | 年式                                 | 令和7年               |              |   |   |   |
|                                                                                    |                       | 車台番号 | FK72F-621311 |                                                                 | E/G                                | 6M60               |              |   |   |   |
| 形状                                                                                 | ※詳細を記入すること<br>4 t ダンプ |      |              |                                                                 | 高床<br>低床<br>全低床                    | ミッション<br>MT AT (6) | 冷房<br>AC ツイン |   |   |   |
| 走行距離                                                                               | 316km タコグラフ ( )       |      |              |                                                                 | ブレーキ方式<br>エア式 油圧式 その他              |                    |              |   |   |   |
| E/G<br>フル型式                                                                        | 6 M 6 M T             |      | ターボ          | 有 無                                                             | 補助ブレーキ<br>排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー |                    |              |   |   |   |
|  |                       |      |              | エアサス<br>前 後 前後 なし                                               |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    |                       |      |              | 装備<br>PS PW ハイルーフ<br>電格ミラー 速度抑制 PMマフラー<br>ABS SRS ステレオ<br>E T C |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    |                       |      |              | 不具合箇所                                                           |                                    |                    |              | 大 | 中 | 小 |
|                                                                                    |                       |      |              | エンジン                                                            | エンジン不調                             |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    |                       |      |              |                                                                 | 異音                                 |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    |                       |      |              |                                                                 | 白煙                                 |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    |                       |      |              |                                                                 | 黒煙                                 |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    |                       |      |              | ミッション                                                           | オイル漏れ                              |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    |                       |      |              |                                                                 | 特記事項・不具合箇所                         |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    |                       |      |              |                                                                 | 異音                                 |                    |              |   |   |   |
| 入りづらい                                                                              |                       |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
| 内装                                                                                 | 抜けやすい                 |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | オイル漏れ                 |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | シートしみ                 |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | シート焦げ                 |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | シート切れ・破れ              |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | 天張焦げ                  |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | 天張切れ・破れ               |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | 天張汚れ                  |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | ドア内張破れ                |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | ドア内張焦げ                |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
| 外装                                                                                 | 室内汚れ                  |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | ダッシュ板穴・歪み             |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | 看板有                   |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | 小傷多い                  |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
| 電装                                                                                 | 仕上げ跡                  |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | タッチP跡                 |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
|                                                                                    | バッテリー廻り錆              |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
| AC不良                                                                               |                       |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |
| AC効き悪い                                                                             |                       |      |              |                                                                 |                                    |                    |              |   |   |   |

|    |     |    |     |     |   |   |    |    |    |      |
|----|-----|----|-----|-----|---|---|----|----|----|------|
| 記号 | スリ傷 | 凸凹 | 凸凹傷 | 補修跡 | 錆 | 腐 | 塗要 | 替済 | 替要 | ガラス傷 |
|    | A   | U  | B   | W   | S | C | P  | Z  | X  | G    |

|        |                        |                                          |
|--------|------------------------|------------------------------------------|
| 架装物仕様  |                        | 架装物特記事項<br>燃料タンク 100L<br>タイヤ 225/80R17.5 |
| メーカー   | Kyokuto Kaihatsu       |                                          |
| 型式     | WR15-1000              |                                          |
| 年式     |                        |                                          |
| 内寸     | 長さ cm<br>幅 cm<br>高さ cm |                                          |
| パワーゲート | 有 無                    |                                          |
| リフト荷重  |                        |                                          |

■ダンプ仕様  
リアダンプ    サイドダンプ    3 転ダンプ    深ダンプ    L ゲートダンプ    その他 (フックロール)  
ノーマル    船底    3 方開    支柱無    その他 ( )

特記事項  
純正バックモニター  
車間センサー  
フックロールRC