

車輜チェックシート		記入日	2025年11月21日		記入者	林田	
管理番号	18156	型式	TKG-NPR85AR		年式	平成25年	
		車台番号	NPR85-7041929		E/G	4JJ1	
形状	※詳細を記入すること 2 t 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン	
走行距離	24,151km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エアー式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 J J 1		ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー	有 無				

フロントバンパー
フロントグリル
左FF 6 左ドア 左FR 6 右FR 6 右FF 6
左コーナーパネル フロントパネル 右コーナーパネル
フロントガラス
左アオリ外 ルーフ 右アオリ外
左RF外 左RF内 7 7 右RF内 7 7 右RF外 7 7
左RR外 左RR内 右RR内 右RR外
床
リアアオリ
スベア 1 8 リアバンパー スベア 2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス
前 後 前後 なし

装備
PS PW ハイルーフ
電格ミラー 速度抑制 PMマフラー
ABS SRS ステレオ
ETC

不具合箇所
大 中 小
エンジン
エンジン不調
異音
白煙
黒煙
オイル漏れ
ミッショ
特記事項・不具合箇所
異音
入りづらい
抜けやすい
オイル漏れ
内装
シートしみ
シート焦げ
シート切れ・破れ
天張焦げ
天張切れ・破れ
天張汚れ
ドア内張破れ
ドア内張焦げ
室内汚れ
ダッシュ板穴・歪み
外装
看板有
小傷多い
仕上げ跡
タッチP跡
電装
バッテリー廻り錆
AC不良
AC効き悪い

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 100L タイヤ 205/75R16 カギ 2個 ネズミ穴 4対
メーカー		
型式		
年式		
内寸	長さ 435cm 幅 207cm 高さ 38cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様	
平ボデー アルミブロック その他 ()	

特記事項・不具合箇所	
バックモニター ステレオ スピーカー付AMラジオ	