


車輛チェックシート		記入日	2025年11月18日	記入者	林田
管理番号	18160	型式	2RG-NPR88Y	年式	令和2年
		車台番号	NPR88Y-7004905	E/G	4JZ1
形状	※詳細を記入すること		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
				MT AT (6) AC ツイン	
走行距離	193,410km	タコグラフ	()	ブレーキ方式	
E/G フル型式	4 J Z 1	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エア式 <input checked="" type="checkbox"/> 油圧式 <input type="checkbox"/> その他	
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	
				排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	TADANO	燃料タンク	100L
型式	TM-ZE264HR	タイヤ	215/70R17.5
年式	1603	床フック	5対
内寸	長さ	369cm	
	幅	218cm	
	高さ	40cm	
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
リフト荷重			

■クレーン付仕様			
	<input checked="" type="checkbox"/> ラジコン	リモコン	<input type="checkbox"/> 無
吊り上げ荷重	(2.63) t		
ブーム段数	(4) 段		
ブーム最大値上高	(11) m		

特記事項・不具合箇所			
バックカメラ			
車間センサー			
アイドリングストップ			



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			